

BSBP FF Gerätehäuser

Gerätehaus	Mangel BSBP	Sachstand
<p>Spich Lülsdorfer Str. 14 53842</p>	<p>Zur kurzfristigen Unterbringung eines weiteren Fahrzeugs im Gerätehaus Spich soll eine zusätzliche Brandschutztür im Lager eingebaut werden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aufmaß hat stattgefunden Angebot wird erwartet
<p>Bergheim Siegstraße 2 53844</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notbeleuchtung durch Handlampen im Ladegerät in Halle und Umkleide - ggf. müssen Steckdosen nachgerüstet werden 2. Ein Notausgang ist nicht ausgeschildert, die Türen müssten mit einer Panikfunktion versehen werden und nach außen öffnen > hier sollte eine Beschilderung reichen (Neubau in Planung) 3. Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder installieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Notbeleuchtung installiert - Außenbeleuchtung installiert
<p>Eschmar Braschoßweg 53844</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notbeleuchtung durch 2 Handlampen im Ladegerät in Halle - ggf. müssen Steckdosen nachgerüstet werden Bewegungsmelder in Halle einbauen 2. Ein Notausgang ist nicht ausgeschildert, die Türen müssten mit einer Panikfunktion versehen werden und nach außen öffnen. 3. Absauganlage installieren 4. Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder installieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Notbeleuchtung installiert - Außenbeleuchtung installiert
<p>Kriegsdorf Birklestraße 54 53844</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notbeleuchtung durch je eine Handlampen im Ladegerät in Halle und Umkleide - ggf. müssen Steckdosen nachgerüstet werden 2. Bewegungsmelder in Halle und Umkleide einbauen 3. Ein Notausgang ist nicht ausgeschildert, die Türen müssten mit einer Panikfunktion versehen werden und nach außen öffnen 4. Kabelführung Stromeinspeisung ändern, sollten von der Decke hängen (Stolpergefahr) 	<ul style="list-style-type: none"> - Notbeleuchtung installiert
<p>Mitte Mülheimer Str. 26 Gebäude 85 53840</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notbeleuchtung durch je eine Handlampen im Ladegerät in Halle und je eine in beiden Umkleiden - ggf. müssen Steckdosen nachgerüstet werden 2. Bewegungsmelder in Halle und beiden Umkleiden einbauen 3. Ein Notausgang ist nicht ausgeschildert, die Türen müssten mit einer Panikfunktion versehen werden und nach außen öffnen 	<ul style="list-style-type: none"> - Notbeleuchtung installiert

BSBP FF Gerätehäuser

<p>Oberlar Landgrafenstr. 54 53842</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notbeleuchtung durch je eine Handlampen im Ladegerät in Halle und Umkleide - ggf. müssen Steckdosen nachgerüstet werden 2. Bewegungsmelder in Halle und Umkleide einbauen 3. Ein Notausgang ist nicht ausgeschildert, die Türen müssten mit einer Panikfunktion versehen werden und nach außen öffnen 4. Überdachung von Gerätehaus zur Garage 	<p>- Notbeleuchtung installiert</p>